

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

Госинспекция по охране памятников при Министерстве Культуры РСФСР
 (наименование республиканского органа памятников)

ПАСПОРТнаименование памятника ЦЕРКОВЬ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИтиповогическая
принадлежность

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иска-ва
		4	

I. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1814 г.

АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Горьковская область. Городецкий район.
 (АССР, край, область, район, автономная обл.,с. Николо - Погост. Кладбище.

(национальный округ, населенный пункт; пути подъезда)

ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей бигл. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—	4
Фото фрагментов—	7
Генплан—	1
Обмеры: план—	
фасад—	
разрез—	
Схематический план охранной зоны—	5

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Кладбищенская церковь Божьей Матери Всех Скорбящих Радости была построена в 1814 году; к этому времени на высоком берегу поймы Волги уже сложился ансамбль из двух церквей – Спасо-Преображенской, построенной в 1760 году и церкви Владимирской Богоматери, построенной в 1788 году. Этот ансамбль был довершен колокольней, относящейся к середине XIX века, играющей роль основной доминанты, и оградой, с кованой металлической решеткой, сооруженной в 1865 году.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Разрушен придел юго-западного угла здания, утеряна главка колокольни. Стены имеют трещины. Конструктивная основа иконостаса в аварийном состоянии. Металлическая решетка ограды не сохранилась.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер

Кирпичное штукатуренное здание церкви стоит к северу от ансамбля церквей Николо-Погоста, на кладбище. Кладбище расположено на северо-восточной окраине села над неглубоким оврагом, через который перекинут мост, соединяющий главную улицу села с кладбищенскими воротами. Кладбище заросло высокими деревьями, так, что издалека видна только главка церкви. Небольшой объем церкви состоит из последовательно примыкающих объемов двухъярусной колокольни, трапезной и церкви, являющейся доминирующим объемом в силуэте здания. Невысокая колокольня, квадратная в плане, примыкает к более широкой стороне трапезной, пространство которой в юго-восточном направлении увеличено приделом, завершенным полукруглой апсидой. Трапезная имеет коробовое перекрытие, она соединена арочным проемом с четвериком церкви. Над четвериком возвышается восьмерик с полукруглыми окнами второго света. Восьмерик перекрыт восьмигранным сводом и имеет купольное покрытие с барабаном и главкой наверху. Подкупольное пространство тремя арочными проемами соединено с пространством высокой полукруглой в плане апсиды, равной по ширине церкви.

Наружное убранство церкви решено просто и строго. Поверхности стен расчленены по вертикали плоскими лопатками, прямоугольные окна основных объемов и полукруглые окна второго света лишены обрамления. Горизонтальное членение выполнено легкими поясками и карнизами.

В интерьерах церкви особый интерес представляет высокое подкупольное пространство, освещенное окнами второго света, на стенах которого сохранились фрагменты росписи /фрески/. Конструктивный остов деревянного резного иконостаса, украшавшего алтарную стену церкви, выполнен в формах классицизма и отличается простотой и изяществом.

Кладбище, на котором стоит церковь, обнесено оградой, представляющей кирпичный цоколь и столбы, с металлической решеткой, в настоящее время утерянной. Главные трехчастные ворота ограды ориентированы на вход в церковь.

Материал стен – Кирпич, штукатурка. Габариты в плане – 13 x 24 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Церковь Божьей Матери Всех Скорбящих Радости, построенная в 1814 году, представляет интерес как тип кладбищенской церкви, характерный для строительной архитектуры своего времени. Она является ценным элементом в ансамбле церковных сооружений Николо-Погоста.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Снежницкий А.И. Адрес-календарь Нижегородской епархии. Н.Новгород. 1888 г. Стр. 299

2. Памятники истории и культуры Горьковской области. Горький, Волго-Вятское кн. издательство. 1980 г. Стр. 181

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:	
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		++	
			+
			+

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Не используется.

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

10 октября 1984 г.

Составитель Сотская Т.А., архитектор
(ф., и., о., должность или профессия)

Майоне
(подпись)

Инспектор по охране памятников Соловьев М.В.

(подпись)


ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОРОДСКИЙ РАЙОН. с. НИКОЛО-ПОГОСТ /Кладбище/

ЦЕРКОВЬ БОЖЕЙ МАТЕРИ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ

1814 г.

Западные ворота ограды

план




Сотская Т.А. 1984

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОРОДЕЦКИЙ РАЙОН. с. НИКОЛО-ПОТОСТ / Кладбище /

ЦЕРКОВЬ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ

1814г.

План фотографии




ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОРОДСКИЙ РАЙОН. с. НИКОЛО-ПОГОСТ/Кладбище/

ЦЕРКОВЬ БОЖЕЙ МАТЕРИ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ
1814г.

Северные ворота ограды

план




0 5м

С

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОРОДЕЦКИЙ РАЙОН. с. НИКОЛО-ПОГОСТ /Кладбище/

ЦЕРКОВЬ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ
1814 г.

Южные ворота ограды



0 5м


Сотская Т.А. 1984г.

С

ЦЕРКОВЬ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ
1814г.

генплан.

С




Сотская Т.А. 1984г.

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОРОДЕЦКИЙ РАЙОН. с. НИКОЛО-ПОГОСТ/Кладбище/.

ЦЕРКОВЬ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ
1814г.

план ограды



1. Церковь Б.Матери Всех Скорбящих Радости 1814г.
2. Западные ворота ограды.
3. Северные ворота ограды.
4. Южные ворота ограды.
5. Кладбище.

Сотская Т.А. 1984